

## ОТЗЫВ

о работе ЗАО «Строительное управление №288»

ЗАО «Строительное управление №288» в период с сентября по октябрь 2012г. выполнило комплекс работ по ремонту существующих армобетонных плит покрытий пассажирского перрона РУП «Национальный аэропорт Минск».

В процессе производства работ на данном объекте силами ЗАО «Строительное управление №288» были выполнены работы по демонтажу дефектных армобетонных плит перрона и устройство новых плит на общей площади 1560 м<sup>2</sup> с устройством температурных швов.

Благодаря хорошо организованному строительному процессу, высокому профессионализму сотрудников ЗАО «Строительное управление №288», использованию современного высокопроизводительного бетоноукладывающего комплекса техники, а также применению качественных материалов, работы на объекте были выполнены в требуемые сроки и с отличным качеством.

На протяжении всего периода совместной деятельности ЗАО «Строительное управление №288» зарекомендовало себя как профессиональный подрядчик и надежный партнер.

Генеральный директор  
РУП «Национальный  
аэропорт Минск»



Д.Ш. Меликян